

All. 3c Documentazione fotografica generale



Vista dell'edificio dalla via Cavin Maggiore. La porzione pignorata è evidenziata dalla freccia



Vista del Cavin (via e canale) da ovest e del ponticello dell'accesso carraio e pedonale

Strada di proprietà della ditta adiacente su cui è costituita servitù di passaggio a favore della proprietà pignorata.



Vista verso sud (cancello carraio e accesso alla proprietà pignorata) Strada di proprietà della ditta adiacente gravata da servitù a favore della proprietà pignorata



Vista verso nord



Fronte est visto dalla strada interna della proprietà adiacente



Fronte sud visto dalla strada interna della proprietà adiacente Fronte nord

All 3d Documentazione fotografica dell'appartamento



Primo piano - Soggiorno



Cucina



Comunicazione zone giorno - notte



Bagno



Locale piano terra uso ufficio



Comunicazione con vano seminterrato

All 3e Documentazione fotografica dei degradi



Fronte sud



Fronte est



Fronte nord




Ingresso piano terra –umidità di risalita



Comunicazione giorno-notte - lesione



Camera da letto a sud - lesione



Camera da letto ponte - termico



Ingresso primo piano - infiltrazione

All 3f Documentazione fotografica dello scoperto



Vista verso sud ((la siepe costeggia il Cavin



Vista del giardino e del confine ad ovest della proprietà confinante



Fronte sud



Scoperto su lato est



Scoperto su lato nord