

## *ALLEGATO A*

*Rilievo fotografico dello stato dei luoghi immobili oggetto di procedura composto da n° 42 fotografie in formato digitale con didascalie.*



FOTO 1

VISTA (LATO OVEST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia rossa è indicato la nicchia contatori elettrici.



FOTO 2

VISTA (LATO OVEST E SUD) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia gialla è indicato il fabbricato accessorio ove è posto l'unità autorimessa di cui al mappale 4068 sub. 8 oggetto di procedura.



FOTO 3

VISTA (LATO SUD ED EST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia gialla è indicato l'ingresso comune al fabbricato.



**FOTO 4**  
VISTA INGRESSO COMUNE (LATO EST)  
DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA  
L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE  
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



**FOTO 5**  
VISTA RIPRESA ALL'INTERNO  
DELL'INGRESSO VANO SCALE COMUNE  
DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA  
L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE  
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



**FOTO 6**  
ALTRA VISTA RIPRESA VERSO  
L'INGRESSO VANO SCALE COMUNE.



FOTO 7

ALTRA VISTA RIPRESA ALL'INTERNO  
DELL'INGRESSO VANO SCALE COMUNE.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso all'u.i. di  
abitazione oggetto di procedura.



FOTO 8

VISTA RIPRESA VERSO L'INGRESSO  
DELL'U.I. DI ABITAZIONE OGGETTO DI  
PROCEDURA.



FOTO 9

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA RIPRESA VERSO IL DISIMPEGNO  
ENTRANDO.



FOTO 10  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
VISTA RIPRESA NELLA CAMERETTA DI  
FRONTE ALL'INGRESSO.



FOTO 11  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA  
CAMERETTA DELLA FOTO PRECEDENTE  
VERSO L'INGRESSO ALLA STESSA.



FOTO 12  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
VISTA PARTICOLARE RIPRESA VERSO  
FINESTRA DEL DISIMPEGNO.



FOTO 13  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
VISTA PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE  
DEL DISIMPEGNO.



FOTO 14  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
VISTA RIPRESA VERSO INGRESSO DEL  
BAGNO.



FOTO 15  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 16  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 17  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO  
VERSO L'INGRESSO ALLO STESSO.



FOTO 18  
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502  
ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso al soggiorno.




FOTO 19

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO  
VERSO INGRESSO AL SOGGIORNO (DI  
FRONTE) E ALL'ALTRA CAMERA (A  
SINISTRA).



FOTO 20

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE.



FOTO 21

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE  
VERSO L'INGRESSO DAL DISIMPEGNO  
(SULLO SFONDO).

