
0,30
1,35
3,75
H= 4.00
1,0
0,75
H= 4.00
1,75
3,8
WC
0,30
1,8
0,68
14,25
0,75
0,50
9,5
25,68