ALLEGATO N.5

Ctu. Ing. Valentina Varlese RGE 341/17

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE DIFFORMITÀ
RGE 341/17



Volumetria sanatoria n. 102562_87
prot. 13208 del 02.05.1986 (immobile oggetto di contenzioso sub 504)

Volumetria sanatoria prot.n.1660 del 18.04.97 (sub 503)

Ampliamento non autorizzato sub 504 (oggetto contenzioso)

Area "inglobata" dal sub 503 appartenente al sub 504 (oggetto di contenzioso)



PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Immobile oggetto di contenzioso (SUB 504)
RGE 341/17





PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Immobile SUB 503
RGE 341/17