

TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO “SERENISSIMA SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE”

R.G. 7/2022

Giudice delegato: DOTT.SSA FROSINI CLAUDIA

Curatore Dott. Roberto Pellegrini

PERIZIA DI STIMA

Allegato 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

II CTU

Arch. Luca Merelli



Lott n.1 - Foto n.3 – garage



Lott n.1 - Foto n.4 – garage



Lott n.1 - Foto n.5 – garage



Lott n.1 - Foto n.6 – garage



Lott n.1 - Foto n.9 – ingresso appartamento



Lott n.1 - Foto n.10 – soggiorno



Lott n.1 - Foto n.11 – soggiorno



Lott n.1 - Foto n.12 – soggiorno



Lott n.1 - Foto n.13 – soggiorno/ angolo cottura



Lott n.1 - Foto n.14 – terrazza soggiorno




Lott n.1 - Foto n.15 – terrazza soggiorno



Lott n.1 - Foto n.16 – scala interna



Lott n.1 - Foto n.17 – scala interna



Lott n.1 - Foto n.18 – bagno



Lott n.1 - Foto n.20 – camera



Lott n.1 - Foto n.21 – camera



Lott n.1 - Foto n.26 – deposito occasionale/bagno



Lott n.1 - Foto n.27 – deposito occasionale/bagno




Lott n.1 - Foto n.30 – deposito occasionale 2



Lott n.1 - Foto n.31 – deposito occasionale 3



Lott n.1 - Foto n.32 – deposito occasionale 3



Lott n.1 - Foto n.33 – deposito occasionale 3



Lott n.2 - Foto n.1 – esterno fabbricato



Lott n.2 - Foto n.2 – esterno fabbricato



Lott n.2 - Foto n.3 – garage



Lott n.2 - Foto n.4 – garage



Lott n.1 - Foto n.5 – garage



Lott n.2 - Foto n.6 – ingresso




Lott n.2 - Foto n.7 – soggiorno



Lott n.2 - Foto n.8 – soggiorno



Lott n.2 - Foto n.11 – terrazza soggiorno



Lott n.2 - Foto n.12 – cucina



Lott n.2 - Foto n.15 – terrazza cucina



Lott n.2 - Foto n.16 – bagno



Lott n.2 - Foto n.19 – camera



Lott n.2 - Foto n.20 – scala interna



Lott n.2 - Foto n.23 – deposito occasionale



Lott n.2 - Foto n.24 – deposito occasionale - tenditoio



Lott n.2 - Foto n.27 – deposito occasionale - bagno



Lott n.2 - Foto n.28 – deposito occasionale - bagno



Lott n.3 - Foto n.1 – esterno fabbricato



Lott n.3 - Foto n.2 – esterno fabbricato



Lott n.3 - Foto n.3 – esterno fabbricato



Lott n.3 - Foto n.4 – garage




Lott n.3 - Foto n.5 – garage



Lott n.3 - Foto n.6 – ingresso




Lott n.3 - Foto n.7 – soggiorno



Lott n.3 - Foto n.8 – soggiorno



Lott n.3 - Foto n.13 – cucina



Lott n.3 - Foto n.14 – cucina



Lott n.3 - Foto n.17 – bagno



Lott n.3 - Foto n.18 – bagno




Lott n.3 - Foto n.21 – camera



Lott n.3 - Foto n.22 – scala interna



Lott n.3 - Foto n.23 – deposito occasionale



Lott n.3 - Foto n.24 – deposito occasionale



Lott n.3 - Foto n.27 – deposito occasionale



Lott n.3 - Foto n.28 – deposito occasionale



Lott n.3 - Foto n.29 – deposito occasionale – bagno



Lott n.3 - Foto n.30 – deposito occasionale - bagno