



REGIONE LAZIO

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 5811621000393230 VALIDO FINO AL: 15/02/2021



DATI GENERALI

ALL. "A" AL N. 8416 DI RACCOMANDA

Destinazione d'uso

- Residenziale
- Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E1.1

Oggetto dell'attestato

- Intero edificio
- Unità immobiliare
- Gruppo di unità immobiliare

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 4

- Nuova costruzione
- Passaggio di proprietà
- Locazione
- Ristrutturazione integrale
- Riqualificazione energetica
- Altro:



Dati identificativi

Regione: Lazio
 Comune: Ladispoli (RM)
 Cod.Istat: 58116
 Indirizzo: VIA PRAGA 13B
 CAP 00055
 Piano: T - Interno
 Coord. GIS: Lat: 41.9505555555556; Long: 12.0805555555556

Zona climatica: C
 Anno di costruzione: 2020
 Superficie utile riscaldata (m²): 84.10
 Superficie utile raffrescata (m²): 0.00
 Volume lordo riscaldato (m³): 372.54
 Volume lordo raffrescato (m³): 0.00

Comune catastale	Ladispoli - M212	Sezione	-	Foglio	60	Particella	1704
Subaltemi	da 2 a	da	a	da	a	da	a
Altri subaltemi							

Servizi energetici presenti

- Climatizzazione invernale
- Ventilazione meccanica
- Illuminazione
- Climatizzazione estiva
- Prod. acqua calda sanitaria
- Trasporto di persone o cose


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE

Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli Immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi: **A1 (76.46)**

Se esistenti: -- (---)

Stefano Di Stefano

Donatella Tardito de Simone

Man tint