



REGIONE
LAZIO

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 5809122000573344

VALIDO FINO AL: 14/01/2032



DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93 : E1.1

Oggetto dell'attestato

- ☐ Intero edificio
☒ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliare

Numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio : 9

- ☐ Nuova costruzione
☒ Passaggio di proprietà
☐ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☐ Altro :

Dati identificativi



Regione : Lazio
Comune : Roma (RM)
Cod.Istat: 58091
Indirizzo : via Savona n.6
CAP 00182
Piano : 1 - Interno : 2
Coord. GIS : Lat : 41.8867521 ; Long : 12.5202368

Zona climatica : D
Anno di costruzione : 1928
Superficie utile riscaldata (m²) : 65.38
Superficie utile raffrescata (m²) : 0.00
Volume lordo riscaldato (m³) : 337.86
Volume lordo raffrescato (m³) : 0.00

Comune catastale	Roma - H501	Sezione		Foglio	927	Particella	68
Subalterni	da 5 a 5	da a	da a	da a	da a	da a	
Altri subalterni							


Servizi energetici presenti

- ☒  Climatizzazione invernale
☐  Ventilazione meccanica
☐  Illuminazione
☐  Climatizzazione estiva
☒  Prod. acqua calda sanitaria
☐  Trasporto di persone o cose


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili
simili avrebbero
in media la
seguente
classificazione:

Se nuovi:

B (36.09)

Se esistenti:
