

3.11 Quesito j) Eseguire almeno nr. 6 fotografie dei manufatti e delle aree









Foto n.8 : Alcuni pinti infiltrazione acqua piovana



Foto n.9: Balcone deteriorato – Locale 1



Foto n.10: Scala di accesso piano secondo



Foto n.11: Disimpegno piano primo



Foto n.12: Sgombero piano Secondo



Foto n.13: Deposito 1



Foto n.14: Locale deposito 2



Foto n.15: Locale deposito 2



Foto n.16: cantina



Foto n.17: Cantina – 2° accesso



Foto n.18: Deposito – sub. 2



Foto n.19: Deposito – sub. 4




Foto n.20: Deposito – sub. 4 – Lesioni e distacchi intonaco

