

**FOTO 5**  
Interni- Vano cucina a piano terra



**FOTO 6**  
Interni- Vano cucina a piano terra con vista dell'apertura praticata nel muro divisorio con altra p.lla non pignorata



**FOTO 7**  
Interni- Vano cucina a piano terra



**FOTO 8**  
Interni- Vano cucina a piano terra con ubicazione della scala a chiocciola che conduce al piano semi-cantinato



**FOTO 9**  
Scala a chiocciola di collegamento col piano  
semi-cantinato



**FOTO 10**  
Interni- Piano semi-cantinato con vista  
dell'apertura realizzata dalla debitrice eseguita



**FOTO 11**  
Interni- Piano semi-cantinato




**FOTO 12**  
Interni- Piano semi-cantinato



**FOTO 13**

Scala che conduce al piano primo della p.lla pignorata ma che ricade nella p.lla di proprietà di terzi



**FOTO 14**

Scala che conduce al piano primo della p.lla pignorata ma che ricade nella p.lla di proprietà di terzi



**FOTO 15**

Interni- Piano primo- Camera da letto



**FOTO 16**


Interni- Piano primo- Camera da letto




**FOTO 17**  
Interni- Piano primo- Camera da letto



**FOTO 18**  
Piano primo- Camera da letto- Terrazzino



**FOTO 19**  
Piano primo- Camera da letto- Terrazzino



**FOTO 20**  
Piano primo- Camera da letto- Terrazzino

