



Foto 1 – Foto aerea della zona in cui ricade l'immobile pignorato (in evidenza con il segnaposto)



Foto 2 – Prospetto ovest dell’edificio in cui è ubicato l’alloggio pignorato (in evidenza nel riquadro giallo)



Foto 3 – Prospetto nord-ovest dell’edificio in cui è ubicato l’alloggio pignorato (in evidenza nel riquadro giallo)



Foto 4 – Prospetto est dell’edificio in cui è ubicato l’alloggio pignorato (in evidenza nel riquadro giallo)



Foto 5 – Ingresso esterno all'alloggio pignorato



Foto 6 – Interno, scala che collega il piano terra (ingresso esterno) al primo piano



Foto 7 – Interno primo piano, vano ingresso



Foto 8 – Interno primo piano, vano ingresso



Foto 9 – Interno primo piano, servizio igienico



Foto 10 – Interno primo piano, vano centrale



Foto 11 – Interno primo piano, vano centrale



Foto 12 – Interno primo piano, terzo vano adibito a camera da letto




Foto 13 – Interno, scala di collegamento tra il primo piano e il secondo piano



Foto 14 – Interno secondo piano, cucina



Foto 15 – Interno secondo piano, bagno



Foto 16 – Interno secondo piano, corridoio-disimpegno




Foto 17 – Interno secondo piano, camera singola



Foto 18 – Interno secondo piano, camera matrimoniale