

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Fallimento n. 4/2021
Giudice dott.ssa [REDACTED]
Ing. Vincenzo Barranti
ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1



Foto 1. Ingresso immobile via Giovanna D'Arco n.8, Piano S1.



Foto 2. Ingresso immobile via Giovanna D'Arco n.8, Piano S1.



Foto 3. Ingresso vano vincolato a parcheggio.



Foto 4. Ingresso vano vincolato a parcheggio.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Fallimento n. 4/2021
Giudice dott.ssa [REDACTED]
Ing. Vincenzo Barranti
ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1



Foto 5. Disimpegno.



Foto 6. Vano 6.



Foto 7. Vano 5.



Foto 8. Deposito.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Fallimento n. 4/2021
Giudice dott.ssa [REDACTED]
Ing. Vincenzo Barranti
ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1



Foto 9. Vano 5.



Foto 10. Vano 5.



Foto 11. Deposito.



Foto 12. Servizio Igienico.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Fallimento n. 4/2021
Giudice dott.ssa [REDACTED]
Ing. Vincenzo Barranti
ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1




Foto 13. Vano 3.



Foto 14. Vano 3.



Foto 15. Vano 3.



Foto 16. Vano 2.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Fallimento n. 4/2021
Giudice dott.ssa [REDACTED]
Ing. Vincenzo Barranti
ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1



Foto 17. Vano 2.



Foto 18. Vano 4.



Foto 19. Deposito.



Foto 20. Vano 1.



- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Fallimento n. 4/2021
Giudice dott.ssa [REDACTED]
Ing. Vincenzo Barranti
ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1



Foto 21. Vano 1.



Foto 22. Vano 1.



Foto 23. Vano 1.




Foto 24. Vano 1.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE FALLIMENTARE -

- R. F. n.4/2021 - G. Dott.ssa [REDACTED] -

- Ing. Vincenzo Barranti -






Rilievo

LEGENDA


-  Demolizione totale e/o parziale
-  Ricostruzione totale e/o parziale
-  Aumento volumetrico



Planimetria Catastale

Nella planimetria catastale sono indicate in rosso le demolizioni effettuate rispetto allo stato dei luoghi, mentre nella planimetria dello stato di fatto rilevato si riportano in giallo le ricostruzioni, le nuove aperture e gli aumenti volumetrici.


Difformità catastali unità immobiliare sita in Villabate, via Giovanna D'Arco n. 75, piano cantinato. **Lotto 1**



Rilievo

LEGENDA

-  Demolizione totale e/o parziale
-  Ricostruzione totale e/o parziale
-  Aumento volumetrico



Planimetria allegata alla Concessione
in variante

Nella planimetria allegata alla Concessione n.40 del 02.12.2011 sono indicate in rosso le demolizioni effettuate rispetto allo stato dei luoghi, mentre nella planimetria dello stato di fatto rilevato si riportano in giallo le ricostruzioni, le nuove aperture e gli aumenti volumetrici.