

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: VISTA ESTERNA



FOTO 2: VISTA ESTERNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 3: VISTA ESTERNA LATERALE



FOTO 4: VISTA ESTERNA INGRESSO HOTEL



FOTO 5: SPAZIO ESTERNO PRIMO PIANO



FOTO 6: LASTRICO SOLARE PRIMO PIANO



FOTO 7: LASTRICO SOLARE PRIMO PIANO



FOTO 8: RECEPTION PIANO TERRA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 9: RECEPTION PIANO TERRA



FOTO 10: CAMERA DA LETTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 11: CAMERA DA LETTO



FOTO 12: BAGNO INTERNO ALLA CAMERA




FOTO 13: SALA COLAZIONI



FOTO 14: SALA RIUNIONI



FOTO 15: FESSURAZIONE SCALA



FOTO 16: INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA



FOTO 17: INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA



FOTO 18: INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA



FOTO 19: CAMERA DA LETTO

 **ASTA**legale.net



FOTO 20: VISTA LOCALE DEPOSITO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 21: LOCALE AD USO LAVANDERIA



FOTO 22: ESTERNO LOCALE LAVANDERIA



FOTO 23: UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE



FOTO 24: ESTERNO UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE



FOTO 25: MAPPALE 542: DISIMPEGNO BOX



FOTO 26: MAPPALE 542: BOX REALIZZATI



FOTO 27: MAPPALE 542: VISTA ESTERNA P.T.



FOTO 28: VISTA TERRENI



FOTO 29: VISTA TERRENI



FOTO 30: VISTA TERRENI