

FOTO INTERNI e CANTINE CORPO STACCATO AL P.T.



**PORTONE INGRESSO AL VANO SCALA DAL PIANO
TERRA**




VANO SCALA



**VANO SCALA, PARTICOLARE FINITURA DELLA
PAVIMENTAZIONE SCALA**



**VANO SCALA, PARTICOLARE INFILTRAZIONI
D'ACQUA DALLA COPERTURA**




ARRIVO ALL'APPARTAMENTO DAL VANO SCALA




DISIMPEGNO DI ARRIVO SCALA



**PARTICOLARE INFILTRAZIONI D'ACQUA NEL VANO
SCALA**




CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



VERANDA




VERANDA




DALLA CUCINA-PRANZO, VISTA VERSO IL SOGGIORNO (si nota la stufa a pellet)




DALLA CUCINA-PRANZO, VISTA VERSO IL DISIMPEGNO SCALA ED IL SOGGIORNO




SOGGIORNO, VISTA VERSO IL DISIMPEGNO NOTTE



DAL SOGGIORNO, VISTA VERSO LA CUCINA-PRANZO



SOGGIORNO, PARTICOLARE STUFA



VISTA DAL SOGGIORNO ALLA CUCINA-PRANZO



BOTOLA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO DALLA CUCINA



SOTTOTETTO, PARTICOLARE CALDAIA (non funzionante)




BOILER ACQUA SANITARIA



CANNA DI ESALAZIONE FUMI BOILER



PARTICOLARE DI UNA CANNA FUMARIA STUFA, COLLOCATA AL PIANO SOTTOSTANTE



DISIMPEGNO NOTTE




DISIMPEGNO NOTTE, VISTO VERSO LA ZONA SCALE




BALCONE ACCESSIBILE DAL DISIMPEGNO NOTTE



UNITA' ESTERNA PER CLIMATIZZAZIONE



CAMERA DA LETTO 1




CAMERA DA LETTO 1




CAMERA DA LETTO 1



CAMERA DA LETTO 1



CAMERA DA LETTO 2




CAMERA DA LETTO 2



CAMERA DA LETTO 2



BAGNO



BAGNO



MANUFATTO STACCATO, SULLA CORTE (in parte NON regolare e da demolire)



INTERNO VANO 1 (in parte NON regolare e da demolire)



DALL'ESTERNO, ACCESSO AD ALTRO VANO (in parte NON regolare e da demolire)



INTERNO VANO 2 (in parte NON regolare e da demolire)