

ES. IMM. 230\2022 – LOTTO 2 – PIANO RIALZATO


FOTO INTERNI APPARTAMENTO, AUTORIMESSA e CANTINA in CORPO STACCATO




**SCALA ESTERNA DI ACCESSO
ALL'APPARTAMENTO. SI NOTA L'UMIDITA'
ASCENDENTE NELLA MURATURA**




**RAMPA SCALA CON PIANEROTTOLO DI ARRIVO.
NEL MURO, LA NICCHIA CONTATORI ENEL DEL
LOTTO 2 E LOTTO 3**




PORTONE DI INGRESSO ALL'APPARTAMENTO




DISIMPEGNO



SOGGIORNO-PRANZO



SOGGIORNO-PRANZO



SOGGIORNO-PRANZO



DISIMPEGNO




CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO




CAMERA SINGOLA




CAMERA SINGOLA




CAMERA SINGOLA



CAMERA MATRIMONIALE




CAMERA MATRIMONIALE



CAMERA MATRIMONIALE



BAGNO




BAGNO




SCALA A CHIOCCIOLA DI COLLEGAMENTO CON I SERVIZI COMUNI AL SEMINTERRATO




PARTICOLARE SCALA A CHIOCCIOLA




PARTICOLARE INFISSO ESTERNO CON VETRO SEMPLICE



PARTICOLARE TERMOSIFONE, PRIVO DI VALVOLA TERMOSTATICA



PARTICOLARE PORTA INTERNA




AUTORIMESSA AL SEMINTERRATO




AUTO9RIMESSA AL SEMINTERRATO



ZONA RICAVATA FRA IL PORTONE ESTERNO E LA PARETE (non regolare, da demolire) REALIZZATA NELL'AUTORIMESSA




PARTICOLARE FRA PARETE NON REGOLARE E PORTONE ESTERNO DEL GARAGE



COLLEGAMENTO DELL'AUTORIMESSA CON I SERVIZI COMUNI. DA NOTARE CHE MANCA LA PORTA



CANTINA IN CORPO STACCATO



CANTINA - INTERNO