

# **ALLEGATO D)**

**Rilievo fotografico del CTU**



**FOTO 1** –via Fulco Ruffo di Calabria - L’edificio è sul lato sinistro



**FOTO 2** –Via Fulco Ruffo di Calabria- L’edificio è sul lato destro



**FOTO 3** – a destra l'ingresso all'edificio - via Fulco Ruffo di Calabria, 59



**FOTO 4** – al primo piano l'immobile pignorato



**FOTO 5**– scala esterna che conduce al balcone –ballatoio al primo piano



**FOTO 6**– ingresso dal cancello su strada , n.59 della via



**FOTO 7**– balcone-ballatoio di accesso all'immobile



**FOTO 8**– porta d'accesso all'appartamento pignorato



FOTO 9- ingresso- soggiorno con angolo cottura



FOTO 10- soggiorno -lato opposto angolo cottura



FOTO 11– soggiorno - angolo cottura



FOTO 12– soggiorno - vista verso il passaggio al disimpegno



**FOTO 13** – disimpegno



**FOTO 14** – bagno



**FOTO 15** – camera letto 1



**FOTO 16** – camera letto 2



**FOTO 17** – balcone