



Foto n.1

Prospetto principale del fabbricato con unico affaccio su via Cav. Michele Pennavaria n.47 a Ragusa

- P1° - balcone
- P2° - rip. e veranda
- P3° - veranda arretrata, come allineamento, con gli altri fabbricati prospicienti su via M. Pennavaria



Foto n.2

Vista interna dell'androne e della scala di accesso ai piani superiori

02/12/2022 16:46




Foto n.3

Vista delle rifiniture del pianerottolo scala per ingresso al P.1°



Foto n.4

Vista delle rifiniture interne del soggiorno al P.1°



Foto n.5

Vista del soffitto del soggiorno al piano 1° ammalorato dalle infiltrazioni di umidità




Foto n.6

Vista delle rifiniture del pianerottolo di accesso al Piano 2°




Foto n.7

Vista della veranda a P.2°
e del locale accessorio
ove collocata la caldaia




Foto n.8

Vista interna della scala
di accesso al P.3° e
della ringhiera del vano
cucina con affaccio
sulla scala



Foto n.9

Vista interna del vano cucina al P.3°
(lato con soffitto alto)




Foto n.10

Vista interna del vano cucina e della finestra con affaccio sulla veranda del P.3°
(lato con soffitto basso)




Foto n.11

Vista esterna della
veranda del P.3°