

**ALLEGATO FOTOGRAFICO ALLA PERIZIA**

**ABITAZIONE FG. 15 P.LLA 549 SUB 1:**



**Foto n.1**

Abitazione p.la 549 sub 1 e corte catastalmente di pertinenza del Sub 2




**Foto n.2**

Abitazione p.la 549 Sub 1 e corte catastalmente di pertinenza del Sub 2




**Foto n.3**

Retro abitazione e corte ricedente nella p.lla di terreno n.45



**Foto n.4 - Soggiorno**





**Foto n.5 - Cucina**



**Foto n. 6 - Ingresso / disimpegno**




**Foto n.7 - Bagno**



**Foto n.8 - Camera letto**

 **ASTAlegale.net**



**Foto n.9 - Camera letto**

**CAPANNONE FG. 15 P.LLA 549 SUB 2:**



**Foto n.10**

Lato ingresso capannone deposito e corte di pertinenza



**Foto n.11**

Capannone (laterale e retro) e stradina privata



**Foto n.12**  
Interno capannone (ambiente ingresso)



**Foto n.13**  
Interno capannone (ambiente refrigerato e condizionato)



**Foto n.14**  
Interno capannone (sala abbattitore temperatura)


 **ASTA**legale.net




**Foto n.15**  
Interno capannone (ufficio)



**Foto n.16 - Interno capannone (ufficio)**



**Foto n.17 - anti wc**



**Foto n.18 - ripostiglio**

**TERRENI FOGLIO 15:**



**Foto n.19**

Stradina privata tra recinzione abitazione e terreno p.lla 668

 **ASTAlegale.net**



**Foto n.20**


Terreno incolto p.lla 668

**TERRENI CON SERRE FOGLIO 15:**



**Foto n.21**

A destra cancello di ingresso azienda sito nella p.lla 24 e stradina privata,  
a sinistra serre p.lla 45



**Foto n.22**

Serre in legno e paletti in cls nella p.lla 24



**Foto n.23**

Interno serre p.lla 24, con impianto per coltivazioni soprassuolo e irrigazione controllata



**Foto n.24**

A destra serre coltivate p.lla 24, a sinistra serre non coltivate p.lla 45



**Foto n.25**

Interno serre p.lle 45 e 25 (non coltivate)



**Foto n.26**

Piazzale facente parte della p.lla 45 con serre (non coltivate),  
visibile sulla destra il capannone di cui alla p.lla 549/2



### Foto n.27

Piazzale facente parte della p.lla 45 con evidenziato muro di recinzione abitazione (p.lla 549/1) ricadente all'interno della p.lla 45, visibili le serre non coltivate della p.lla 25 a destra, al centro area ricovero mezzi



### Foto n.28

Piazzale facente parte della p.lla 25 con vasca circolare metallica per irrigazione e fabbricato per la fertirrigazione (v. allegato grafico)



**Foto n.29**

Esterno fabbricato per la fertirrigazione sito nella p.lla 25

 ASTAlegale.net



**Foto n.30**

Interno fabbricato per la fertirrigazione



### Foto n.31

Serre p.lle 256 e 39 con stradella di servizio,  
a destra muro a secco di confine della azienda

 ASTAlegale.net




### Foto n.32

Serre p.lle 256 e 39, con impianto per coltivazioni soprassuolo  
e irrigazione controllata



**Foto n.33**

Serre p.lle 256 e 39 ma senza impianto soprassuolo



**Foto n.34**

A destra serre in legno e paletti di cls p.lla 256,  
a sinistra serre con struttura in ferro zincato p.lle 30 e 31



**Foto n.35**

Serre con struttura in ferro zincato p.lle 30 e 31 con impianto riscaldamento



**Foto n.36 e n. 37** - generatori aria calda a gasolio per riscaldamento serre p.lle 30 e 31



**Foto n.38**

a sinistra serre con struttura in ferro zincato p.lle 30 e 31,  
a destra serre in legno e paletti di cls p.lla 272



**Foto n.39**


Serre con struttura in legno e paletti di cls p.lle 272 e 279

**TERRENI FOGLIO 21 : P.lle 518 e 519 (sede stradale)**



**Foto n.40**

P.lla 519 - costituente parte della sede stradale insieme ad altre particelle di proprietà di altri



**Foto n.41**



**Foto n.42**

P.lla 519 (sede stradale) e P.lla 518 (slargo sede stradale)