

Comune		Messina									
N. Scheda	Ubicazione immobile	Stato dell'immobile	Dati catastali					Ricadenzza Urbanistica	Conformità catastale SI/NO	Classe Energetica	Estremi autorizzazioni edilizie
			Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cons.				
	S.S. 114, snc, p. S1 - Località Pistunina	Fabbricato dirrupato	152	383	2	F/2	/	D1	PLN non presente in catasto	Non si può redigere APE	Licenze Edilizie: - n. 2347 del 02/08/1973; - integr. 2503/2347 bis del 31/01/1974; - integr. 3138/2347 ter del 05/02/1975; - integr. 3306/2347 quarter del 05/05/1975.
Descrizione eventuale opere realizzate in difformità indicando anche il periodo di realizzazione e la data di ultimazione			Estremi eventuali istanze di sanatoria presentate		Possibilità Sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/01 SI/NO		Costi eventuale sanatoria	Vendita in lotti SI/NO	Titolo abilitativo	Titolo di proprietà	
Fabbricato dirrupato.			/		/		/	SI Lotto 3	Cert. Confor. 6205/cr del 12/05/1975	Rep. 93166 - Racc. 24127 - Reg. a Messina n. 179 del 09/01/2009	
Note: Fabbricato dirupo e fatiscente e sito totalmente abbandonato.											
Documentazione fotografica immobile											
3											
											

Comune		Messina									
N. Scheda	Ubicazione immobile	Stato dell'immobile	Dati catastali					Ricadenz Urbanistica	Conformità catastale SI/NO	Classe Energetica	Estremi autorizzazioni edilizie
			Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cons.				
	S.S. 114, snc, p. S1 - Località Pistunina	Fabbricato dirrupato	152	383	4	F/2	/	D1	PLN non presente in catasto	Non si può redigere APE	Licenze Edilizie: - n. 2347 del 02/08/1973; - integr. 2503/2347 bis del 31/01/1974; - integr. 3138/2347 ter del 05/02/1975; - integr. 3306/2347 quarter del 05/05/1975.
Descrizione eventuale opere realizzate in difformità indicando anche il periodo di realizzazione e la data di ultimazione			Estremi eventuali istanze di sanatoria presentate		Possibilità Sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/01 SI/NO		Costi eventuale sanatoria	Vendita in lotti SI/NO	Titolo abilitativo	Titolo di proprietà	
Fabbricato dirrupato.			/		/		/	SI Lotto 3	Cert. Confor. 6205/cr del 12/05/1975	Rep. 93166 - Racc. 24127 - Reg. a Messina n. 179 del 09/01/2009	

Note: Fabbricato dirupo e fatiscante e sito totalmente abbandonato.

Documentazione fotografica immobile

4

