

Foto 1 *vista dei luoghi* l'opificio oggetto di esecuzione posto in San Benedetto del Tronto via De Nicola snc



Foto 2 la foto scattata dall'ingresso di via Valtellina inquadra il retro del manufatto anche se l'accesso è stato possibile attraverso particelle intestate a ditte non oggetto di esecuzione. Preciso che alla data del sopralluogo non era presente alcuna recinzione tra dette particelle e il bene eseguito



Foto 3 la corte perimetrale sul lato ovest, la recinzione come visibile si alterna tra muri in pannelli prefabbricati e rete metallica



Foto 4 il piano terra: la foto inquadra i due corpi scala posti sul lato ovest



Foto 5 particolare dell'attacco tra il pilastro e il solaio di piano terra. Si notino i giunti tra le lastre con presenza di acqua



Foto 6 il blocco delle scale al piano primo, le due rampe visibili collegano il piano primo al lastrico Solare



Foto 7 il primo piano, l'altezza risulta inferiore rispetto al piano terra



Foto 8 il lastrico solare in cui sono visibili i cinque lucernai



Foto 9 la coperture dell'extracorsa scale



Foto 10 la proprietà confinante sul lato est oltre la rete in orso grill, in fondo un tratto della via De Nicola

