

DATI GENERALI
Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E1 (1) -
 abitazioni adibite a residenza con
 carattere continuativo

Oggetto dell'attestato

- ☐ Intero edificio
☐ Unità immobiliare
☒ Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliare di cui è
 composto l'edificio: 2

- ☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☒ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☐ Altro

Dati identificativi

Regione: Lazio
 Comune: Latina
 Indirizzo: Via Astura 9
 Piano: 1
 Interno: 1
 Coordinate GIS: 41 2657 12.4716000

Zona climatica: D
 Anno di costruzione: 1991
 Superficie utile riscaldata (m²): 90,00
 Superficie utile raffrescata (m²): 0,00
 Volume lordo riscaldato (m³): 300,00
 Volume lordo raffrescato (m³): 0,00

Comune catastale	E472	Sezione	Foglio	38	Particella	217
Subaltri	da 3 a 3	da a	da a	da a	da a	da a
Altri subaltri						

Servizi energetici presenti

- ☒  Climatizzazione invernale
☐  Ventilazione meccanica
☐  Illuminazione
☐  Climatizzazione estiva
☒  Prod. acqua calda sanitaria
☐  Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

**Prestazione energetica del
fabbricato**

Prestazione energetica globale

Riferimenti

Gli immobili simili
 avrebbero in media la
 seguente
 classificazione:

Se nuovi:

B (25,94)

Se esistenti: