

Comune		Messina									
N. Scheda	Ubicazione immobile	Stato dell'immobile	Dati castali					Ricadenzza Urbanistica	Conformità catastale SI/NO	Classe Energetica	Estremi autorizzazioni edilizie
			Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cons.				
	Via Primo Palazzo n. 188	Buono - Attualmente in locazione	46	1403	4	A/2	6 vani	B4a	Da verificare	Non redigibile in quanto, manca il libretto dell'impianto e non è stato possibile accedere all'interno dell'immobile per eseguire il sopralluogo	C.E. n. 11886 del 06/02/1993 C.E. int. n. 13909 del 24/04/1997 Fine lavori ultimati in data 06/10/1998
Descrizione eventuale opere realizzate in difformità indicando anche il periodo di realizzazione e la data di ultimazione			Estremi eventuali istanze di sanatoria presentate		Possibilità Sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/01 SI/NO		Costi eventuale sanatoria	Vendita in lotti SI/NO	Titolo abilitativo	Titolo di proprietà	
Non è stato possibile accedere all'interno dell'immoibile per verificare lo stato attuale dello stesso.			/		/		/	SI Lotto 5	Non reperito	Rep. n. 19791 - Racc. 6076 - Reg. a Messina al n. 3716 del 17/08/2000	
<b>Note:</b>											
<b>Documentazione fotografica immobile</b>											
10											
											