



Comune		Lipari									
N. Scheda	Ubicazione immobile	Stato dell'immobile	Dati catastali					Ricadenz Urbanistica	Conformità catastale SI/NO	Classe Energetica	Estremi autorizzazioni edilizie
			Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cons.				
43	Isola di Lipari, Via S. Vincenzo snc, Piano S1	Buono - Attualmente in locazione	68	653	5	C/2	27 mq	C1	Si	Non ricorre	C.E. n. 56/2004 del 21/07/2004. Fine lavori ultimati in data 07/07/2009 prot. 28956.
	Descrizione eventuale opere realizzate in difformità indicando anche il periodo di realizzazione e la data di ultimazione			Estremi eventuali istanze di sanatoria presentate		Possibilità Sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/01 SI/NO		Costi eventuale sanatoria	Vendita in lotti SI/NO	Titolo abilitativo	Titolo di proprietà
	/			/		/		/	SI Lotto 17	Non reperito	Rep. n. 31600 - Racc. 11770 - Reg. a Messina al n. 6312 del 15/10/2015
	Note:										
Documentazione fotografica immobile											
											

Comune		Lipari									
N. Scheda	Ubicazione immobile	Stato dell'immobile	Dati catastali					Ricadenz Urbanistica	Conformità catastale SI/NO	Classe Energetica	Estremi autorizzazioni edilizie
			Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cons.				
	Isola di Lipari, Via S. Vincenzo snc, Piano S1	Buono - Attualmente in locazione	68	653	6	D/8	636 mq	C1	Si	Non redigibile	C.E. n. 56/2004 del 21/07/2004. Fine lavori ultimati in data 07/07/2009 prot. 28956.
Descrizione eventuale opere realizzate in difformità indicando anche il periodo di realizzazione e la data di ultimazione			Estremi eventuali istanze di sanatoria presentate		Possibilità Sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/01 SI/NO		Costi eventuale sanatoria	Vendita in lotti SI/NO	Titolo abilitativo	Titolo di proprietà	
/			/		/		/	SI Lotto 17	Non reperito	Rep. n. 31600 - Racc. 11770 - Reg. a Messina al n. 6312 del 15/10/2015	

Note: Per quanto riguarda il certificato APE, lo stesso non è redigibile in quanto non presente il libretto degli impianti termici regolarmente depositato all'ufficio regionale di competenza.

Documentazione fotografica immobile

44

