
TRIBUNALE DI PISA

Perizia del C.T.U. Ing. Del Punta Alessia, nella procedura 18/2017CP

COMUNE DI CASCINA (PI) – IMMOBILI FACENTI PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE/DIREZIONALE “GALILEO” (Da Lotto N°2 a Lotto N°12)



LOTTO 12

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 19** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
- **Bene N° 20** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
- **Bene N° 21** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
- **Bene N° 22** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
- **Bene N° 23** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
- **Bene N° 24** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
- **Bene N° 25** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato

DESCRIZIONE

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.2) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 5,6,7,8. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.3) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.5) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.5 posti auto, identificati con i numeri 15, 16, 17, 18, 19. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio

è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.9) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo".

L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 32, 33, 34, 35. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.10) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo".

L'immobile è composto da n.3 posti auto, identificati con i numeri 28, 29, 30. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.11) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo".

L'immobile è composto da n.1 posto auto, identificato con il numero 31.

Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Posti auto (sub.50) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo".

L'immobile è composto da n.2 posti auto, identificati con i numeri 20 e 21.

Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

L'accesso all'immobile è avvenuto in data 22/01/2018.

TITOLARITÀ

BENE N° 19 A N° 25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori:

- [REDACTED] (Proprietà 1/1)
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- [REDACTED] (Proprietà 1/1)

CONFINI

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile è posto sul lato sud del fabbricato e confina a sud con muro perimetrale del fabbricato "Galileo", a nord,est ed ovest confina con spazi condominiali adibiti a viabilità ed area manovra.

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile è posto sul lato est del fabbricato e confina ad est con muro perimetrale del fabbricato "Galileo", a nord, sud ed ovest confina con spazi condominiali adibiti a viabilità ed area manovra.

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile è posto sul lato ovest del fabbricato e confina ad ovest con muro perimetrale del fabbricato "Galileo", a nord, sud ed est confina con spazi condominiali adibiti a viabilità ed area manovra. E' compreso fra il Sub 2, a sud, e il Sub. 50 a nord.

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile confina ad est con il subalterno 12 e con vano scala/ascensore condominiale. A nord, sud ed ovest confina con spazi condominiali adibiti a viabilità ed area manovra. E' antistante al sub. 49.

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile è posto sul lato nord del fabbricato e confina a nord ed est con muro perimetrale del fabbricato "Galileo", a sud con spazi condominiali adibiti a viabilità ed area manovra.

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile è posto sul lato sud del fabbricato e confina a sud ed est con muro perimetrale del fabbricato "Galileo" e ad ovest con il subalterno 12.

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile è posto sul lato ovest del fabbricato e confina a ovest con muro perimetrale del fabbricato "Galileo", nord con il subalterno 49 e ad est con spazi condominiali adibiti a viabilità e area di manovra.

CONSISTENZA

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	51,00 mq	51,00 mq	1,00	51,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				51,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				51,00 mq		

Il bene è composto da n.4 posti auto.

Può essere effettuato un frazionamento per dividere il bene e rendere indipendenti i posti auto che costituiscono il subalterno 2.

Al Fine della perizia estimativa il subalterno è stato valutato allo stato di fatto dei luoghi come unico immobile.

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	48,00 mq	48,00 mq	1,00	48,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				48,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				48,00 mq		

Il bene è composto da n.4 posti auto.

Può essere effettuato un frazionamento per dividere il bene e rendere indipendenti i posti auto che costituiscono il subalterno 3.

Al Fine della perizia estimativa il subalterno è stato valutato allo stato di fatto dei luoghi come unico immobile.

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	60,00 mq	60,00 mq	1,00	60,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				60,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				60,00 mq		

Il bene è composto da n.5 posti auto.

Può essere effettuato un frazionamento per dividere il bene e rendere indipendenti i posti auto che costituiscono il subalterno 5.

Al Fine della perizia estimativa il subalterno è stato valutato allo stato di fatto dei luoghi come unico immobile.

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	55,00 mq	55,00 mq	1,00	55,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				55,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				55,00 mq		

Il bene è composto da n.4 posti auto.

Può essere effettuato un frazionamento per dividere il bene e rendere indipendenti i posti auto che costituiscono il subalterno 9.

Al Fine della perizia estimativa il subalterno è stato valutato allo stato di fatto dei luoghi come unico immobile.

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	40,00 mq	40,00 mq	1,00	40,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				40,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				40,00 mq		

Il bene è composto da n.3 posti auto.

Può essere effettuato un frazionamento per dividere il bene e rendere indipendenti i posti auto che costituiscono il subalterno 10.

Al Fine della perizia estimativa il subalterno è stato valutato allo stato di fatto dei luoghi come unico immobile.

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	27,00 mq	27,00 mq	1,00	27,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				27,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				27,00 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Il Subalterno 11 è costituito da un solo posto auto.

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Posto auto coperto	31,00 mq	31,00 mq	1,00	31,00 mq	2,73 m	Interrato
Totale superficie convenzionale:				31,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				31,00 mq		

Il bene è composto da n.2 posti auto.

Può essere effettuato un frazionamento per dividere il bene e rendere indipendenti i posti auto che costituiscono il subalterno 50.

Al Fine della perizia estimativa il subalterno è stato valutato allo stato di fatto dei luoghi come unico immobile.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

La cronistoria riportata nelle tabelle sottostanti ha come data di inizio la "costituzione" del più ampio fabbricato denominato "Centro Commerciale/Direzionale Galileo", di cui l'immobile oggetto di perizia è parte.

La cronistoria del terreno è indicata nelle note del presente capitolo.

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
----------------	------------------	-----------------------

Dal 27/11/2008 al 05/11/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 2 Categoria C6 Cl.1, Cons. 56 MQ Rendita € 92,55 Piano S1
Dal 05/11/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 2 Categoria C6 Cl.2, Cons. 56 mq Rendita € 118,58 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 2 Categoria C6 Cl.2, Cons. 56 mq Rendita € 118,58 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 2 Categoria C6 Cl.2, Cons. 56 mq Superficie catastale 56 mq Rendita € 118,58 Piano S1

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 27/11/2008 al 05/11/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 3 Categoria C6 Cl.1, Cons. 56 mq Rendita € 92,55 Piano S1
Dal 05/11/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 3 Categoria C6 Cl.2, Cons. 56 mq Rendita € 118,58 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 3 Categoria C6 Cl.2, Cons. 56 mq Rendita € 118,58 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 3 Categoria C6 Cl.2, Cons. 56 mq Superficie catastale 56 mq Rendita € 118,58 Piano S1

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 27/11/2008 al 05/11/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 5 Categoria C6 Cl.1, Cons. 70 mq Rendita € 115,69 Piano S1
Dal 05/11/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 5 Categoria C6 Cl.2, Cons. 70 mq Rendita € 148,22 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 5 Categoria C6 Cl.2, Cons. 70 mq Rendita € 148,22 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 5 Categoria C6 Cl.2, Cons. 70 mq Superficie catastale 70 mq Rendita € 148,22 Piano S1

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 27/11/2008 al 05/11/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 9 Categoria C6 Cl.1, Cons. 55 mq Rendita € 90,90 Piano S1
Dal 05/11/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 9 Categoria C6 Cl.2, Cons. 55 mq Rendita € 116,46 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 9 Categoria C6 Cl.2, Cons. 55 mq Rendita € 116,46 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 9 Categoria C6 Cl.2, Cons. 55 mq Superficie catastale 55 mq Rendita € 116,46 Piano S1

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 27/11/2008 al 05/11/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 10 Categoria C6 Cl.1, Cons. 51 mq Rendita € 84,29 Piano S1
Dal 05/11/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 10 Categoria C6 Cl.2, Cons. 51 mq Rendita € 107,99 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 10 Categoria C6 Cl.2, Cons. 51 mq Rendita € 107,99 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 10 Categoria C6 Cl.2, Cons. 51 mq Superficie catastale 52 mq Rendita € 107,99 Piano S1

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 27/11/2008 al 05/11/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 11 Categoria C6 Cl.1, Cons. 33 mq Rendita € 54,54 Piano S1
Dal 05/11/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 11 Categoria C6 Cl.2, Cons. 33 mq Rendita € 69,88 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 11 Categoria C6 Cl.2, Cons. 33 mq Rendita € 69,88 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 11 Categoria C6 Cl.2, Cons. 33 mq Superficie catastale 33 mq Rendita € 69,88 Piano S1

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 27/11/2008 al 05/12/2008	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 8 Categoria C6 Cl.1, Cons. 149 mq Rendita € 246,25 Piano S1
Dal 05/12/2008 al 05/12/2009	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 50 Categoria C6 Cl.1, Cons. 44 mq Rendita € 72,72 Piano S1
Dal 05/12/2009 al 14/02/2014	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 50 Categoria C6 Cl.1, Cons. 44 mq Rendita € 72,72 Piano S1
Dal 14/02/2014 al 09/11/2015	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 50 Categoria C6 Cl.1, Cons. 44 mq Rendita € 72,72 Piano S1
Dal 09/11/2015 al 19/07/2016	[REDACTED]	Catasto Fabbricati Fg. 43, Part. 758, Sub. 50 Categoria C6 Cl.1, Cons. 44 mq Superficie catastale 44 mq Rendita € 72,72 Piano S1

Note a tutte le tabelle del presente capitolo.

La data 25/01/2018 è riferita alla richiesta della visura storica per immobile.

Costituzione Fabbricato: come risulta dalle visure storiche il fabbricato è stato costituito in data 27/11/2008 protocollo n. PI0283026 in atti dal 27/11/2008 Registrazione: Costituzione n. 2666.1/2008.

Precisazioni periodo antecedente alla costituzione del fabbricato:

La particella 758 comprende le particelle 643, 659, 660, 666, soppresse in data 09/06/2008 con Tipo Mappale protocollo n. PI0165369 in atti dal 09/06/2008 (n.165369.1/2008) e (n.165369.2/2008).

DATA 09/06/2008 - Particella 758

La particella 758 deriva da Tipo mappale del 09/06/2008 protocollo n. PI0165369 in atti dal 09/06/2008 (n.165369.2/2008). Annotazioni: "comprende il Fg. 43 n. 659, 660, 666".

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: Fg. 43 particelle 659, 660, 666.

In Data 09/06/2008 risulta anche Tipo mappale protocollo n. PI0165369 in atti dal 09/06/2008 (n. 165369.1/2008). Annotazioni: "sr".

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: Fg. 43 particella 643.

Particella 643 (soppressa):

Frazionamento del 17/01/2003 protocollo n. 5373 in atti dal 17/01/2003 (n. 117.1/2003).

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: Fg. 43 particelle 204, 350, 400, 402, 406, 409, 503, 490, 487.

Sono inoltre variati i seguenti immobili: Fg. 43 particelle 478, 640, 641, 642, da 644 a 665.

L'intestazione della particella 643 deriva dall'atto Frazionamento del 23/04/1992 (n. 22.8/1991) riguardante la particella 350 (ex particella 94 dall'Impianto meccanografico del 1975).

PARTICELLA 659 (soppressa):

- Frazionamento del 17/01/2003 protocollo n. 5373 in atti dal 17/01/2003 (n.117.1/2003): sono stati soppressi i seguenti immobili: fg. 43 particelle 204, 350, 400, 402, 406, 409, 487, 503, 490. Sono inoltre stati variati i seguenti immobili: Fg. 43, particelle da 640 a 658, da 660 a 665 e particella 478. Situazione dell'immobile che ha generato il precedente: Particella 487, frazionamento del 26/06/2000 protocollo n. 111385 in atti dal 26/06/2000 (n. 1743.1/2000) nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: fg. 43 particella 342. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: fg. 43 particella 488. Situazione dell'immobile che ha originato il precedente: Frazionamento in atti dal 23/04/1992 Particella 342, originata dalla particella 84, impianto meccanografico del 1975.

PARTICELLA 660(soppressa) :

- Frazionamento del 17/01/2003 protocollo n. 5373 in atti dal 17/01/2003 (n.117.1/2003): sono stati soppressi i seguenti immobili: fg. 43 particelle 204, 350, 400, 402, 406, 409, 487, 503, 490. Sono inoltre stati variati i seguenti immobili: Fg. 43, particelle da 640 a 659, da 661 a 665 e particella 478. Situazione dell'immobile che ha generato il precedente: Particella 490, frazionamento del 13/07/2001 protocollo n. 128407 in atti dal 13/07/2001 (n. 2046.1/2001) nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: fg. 43 particelle 113, 203, 335, 383, 395, 488. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: fg. 43 particelle da 491 a 504. Situazione dell'immobile che ha originato il precedente: particella 113, impianto meccanografico del 1975.

PARTICELLA 666 (soppressa):

- Frazionamento del 09/06/2008 protocollo n. PI0165369 in atti dal 09/06/2008 (n.165369.2/2008): la soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili: fg. 43 particelle 659, 660, 758. Era un relitto stradale sdemanializzato con delibera del Comune di Cascina numero 52 del 18 luglio 2001, resa esecutiva ai sensi di legge. Dai dati derivanti dall'impianto meccanografico del 1975 risultava solo il foglio 43, Qualità Classe strade pubbliche, superficie ha are ca 4 80 90, Partita 5.

_____ così come risulta dalle provenienze ventennali anche le particelle:

PARTICELLA 195 (All'attualità Intestata al Comune di Cascina dal 14/12/2001);

PARTICELLA 345 (All'attualità Intestata al Comune di Cascina dal 14/12/2001). Detta particella risulta catastalmente invariata dal 1992, dati derivanti da frazionamento in atti dal 23/04/1992 (n.22.7/1991); Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: fg. 43 particella 85, sono stati inoltre variati i seguenti immobili: fg. 43, particelle 343 e 344;

Catasto Fabbricati - PARTICELLA 478 SUB. 1 e 2. In data 22/07/2002 dalle visure storiche risulta "Demolizione totale e fusione" protocollo n. 127742. I fabbricati erano stati costituiti nel 1998. La società _____ è stata proprietaria fino al 22/07/2002.

DATI CATASTALI

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	2		C6	2	56 mq	56 mq	118,58	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 2 è costituito da numero quattro posti auto, in particolare i numeri 5, 6, 7, 8.

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	3		C6	2	56 mq	56 mq	118,58	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 3 è costituito da numero quattro posti auto, in particolare i numeri 1, 2, 3, 4.

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	5		C6	2	70 mq	70 mq	148,22	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 5 è costituito da numero cinque posti auto, in particolare i numeri 15, 16, 17, 18, 19.

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	9		C6	2	55 mq	55 mq	116,46	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 9 è costituito da numero quattro posti auto, in particolare i numeri 32, 33, 34 e 35.

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	10		C6	2	51 mq	51 mq	107,99	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 10 è costituito da numero tre posti auto, in particolare i numeri 28, 29 e 30.

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	11		C6	2	33 mq	33 mq	69,88	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 11 è costituito un solo posto auto, in particolare è indicato con il numero 31.

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	43	758	50		C6	2	44 mq	44 mq	69,88	S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste la corrispondenza geometrica fra stato dei luoghi e planimetria catastale.

Si precisa che in planimetria catastale è rappresentata la pianta corrispondente alla superficie dell'intero subalterno, senza l'indicazione o la rappresentazione dei singoli posti auto.

Nel caso specifico il subalterno 40 è costituito da numero due posti auto, in particolare i numeri 20 e 21.

PATTI**BENE DA N° 19 A N° 25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO**

Dal "Regolamento Condominiale Contrattuale", redatto come previsto dall'art. 1138 del Codice Civile, in particolare all'"Articolo 16 - Autorimesse" le regole per il corretto utilizzo dei posti auto, così come riportato di seguito:

- "Saranno a carico dei proprietari dei posti auto (o garage) nell'autorimessa sotterranea, in proporzione

ai rispettivi millesimi di comproprietà, le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, di pulizia, illuminazione e manutenzione delle corsie, delle griglie, delle rampe, dei cancelli e di ogni altro impianto e manufatto al servizio esclusivo dell'autorimessa, le imposte comunali per i passi carrai (se e al solo servizio dell'autorimessa) e l'occupazione del suolo pubblico per le griglie di areazione montate su suolo pubblico;"

- "E' facoltà del Condomino di permutare a trattativa privata il proprio posto macchina o di cederlo ad altri";

- " Le spese per l'Enel, manutenzione e sostituzione delle pompe per il sollevamento acqua scannafossi o pozzi sono a carico di tutto il condominio".

Con Atto ai rogiti del Notaio [REDACTED] del 01/08/2003, repertorio 12074, trascritto a Pisa in data 08/08/2003 Registro generale n. 17638, registro particolare n. 11716 è stata stipulata "Convenzione per la cessione di diritto di proprietà di aree poste all'interno del comparto n. 1 del PIP di zona".

Soggetti a favore: [REDACTED]

Soggetti contro: Comune di Cascina, [REDACTED]

"Art. 15 - patti e condizioni del regolamento cessione aree PIP

I soggetti assegnatari danno atto altresì di accettare le condizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 11 e comunque riportati nel vigente Regolamento per la cessione delle aree comprese nei P.I.P., regolanti la vendita in diritto di proprietà, la locazione e la costituzione di diritti reali di godimento, relativamente agli edifici erigendi sul terreno in oggetto. [REDACTED]

STATO CONSERVATIVO

BENE DA N° 19 A N°25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo.
L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.

PARTI COMUNI

BENE DA N° 19 A N°25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Costituiscono parti condominiali, ovvero "bene comune non censibile" all'immobile oggetto di pignoramento i seguenti subalterni:

- sub. 1: area manovra/viabilità del parcheggio al piano interrato;
- sub. 12: locale al piano interrato;
- sub. 13: Vano scala;
- sub. 27,28: Locale tecnico piano terra;
- sub. 18: marciapiede/camminamento al piano terra.

Così come risulta dall'elenco dei subalterni assegnati allegato all'elaborato planimetrico del più ampio complesso commerciale denominato "Galileo".

Dal "Regolamento Condominiale Contrattuale", redatto come previsto dall'art. 1138 del Codice Civile,

in particolare all'articolo 2 di detto regolamenti, sono indicate le parti comuni pro indiviso fra i condomini nelle proporzioni di legge, le parti indicate nell'articolo 1117 del Codice Civile e in particolare quanto segue:

"1. Terreno sul quale sorge l'edificio, le fondazioni e le strutture portanti, i muri perimetrali, i tetti, i lastrici solari, i cortili, l'andito, i portoni ed i cancelli di ingresso, le scale, le rampe di accesso, gli anditi ed i corridoi di accesso ai rispettivi locali, i portici e, in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2. Le opere, installazioni, manufatti di qualsiasi genere destinati all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e in oltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini;

3. E' considerato bene comune anche l'estetica delle facciate in ogni loro parte, anche se di proprietà esclusiva, come i balconi, le ringhiere, le finestre, le tende, le persiane e veneziane visibili dall'esterno, le saracinesche dei garage e negozi, e quant'altro è visibile dall'esterno."

"In genere sono comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere di installazione, i manufatti e tutto quanto destinato ed inerente alla conservazione, all'uso ed ai servizi dell'edificio condominiale, nonché quant'altro non risulti di proprietà particolare in base ai singoli atti di compravendita o al presente regolamento."

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

BENE DA N° 19 A N°25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Non risultano in essere servitù, censo, livello, usi civici, se non quelli derivanti dallo stato dei luoghi, o legalmente esistenti per legge, uso o consuetudine.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

BENE DA N° 19 A N°25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

La struttura portante del complesso commerciale è in cemento armato, solai in laterocemento e tamponamenti esterni in laterizio. Le facciate esterne del complesso commerciale risultano in parte intonacate e in parte rivestite con marmi.

Le pareti interne del locale ad uso garage sono intonacate, la pavimentazione è di tipo industriale. I posti auto sono indicati tramite segnaletica a terra e hanno un identificativo numerico.

STATO DI OCCUPAZIONE

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Le provenienze ventennali sono riferite ai terreni su cui è stato edificato il "Centro Commerciale Galileo" e non alla singola proprietà immobiliare (Lotto da n°2 a n°12), per cui sono state indicate al Capitolo "Provenienze ventennali" del "LOTTO N°2" a pagina 52 della presente relazione

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Le Formalità pregiudizievoli sono riferite all'intera proprietà immobiliare (Lotto da n°2 a n°12) e non al singolo immobile, per cui sono state indicate al Capitolo "Formalità pregiudizievoli" del "LOTTO N°2" a pagina 56 della presente relazione.

NORMATIVA URBANISTICA

BENE DA N° 19 A N°25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.

REGOLARITÀ EDILIZIA

BENE DA N° 19 A N°25 - POSTI AUTO UBICATI A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. L'immobile risulta agibile.

Il Centro commerciale/Direzionale Galileo è stato edificato in forza alle seguenti pratiche, rilasciate dal Comune di Cascina:

1. Permesso di costruire n. PC - 69 - 2005, rilasciato dal Comune di Cascina in data 13 luglio 2005. (Pratica edilizia n. P - 839 - 2003) e successiva variante, pratica n.1359/05;
2. Certificazione di Agibilità deposita presso il Comune di Cascina in data 19 dicembre 2008, protocollo n. 0025998, AB 220/08;
3. SCIA 432/11, protocollo 20842 del 8/07/2011, per manutenzione straordinaria a seguito di vizi e difetti costruttivi, con comunicazione di fine lavori depositata presso il Comune di Cascina in data 29/04/2013, protocollo n. 0009351;
4. Autorizzazione all'installazione di insegne o altri mezzi pubblicitari, Pratica edilizia n. INS - 100 - 2008, rilasciata dal Comune di Cascina in data 24/06/2009.

E' altresì presente negli archivio delle pratiche edilizie del Comune di Cascina la "Dichiarazione di inizio attività", riferimento Prativa VV.F. n.43948 protocollo n. 341 del 13/01/2009.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e il progetto depositato presso il Comune di Cascina.

Si precisa che l'agibilità, la dichiarazione di conformità degli impianti, il certificato di collaudo, l'attesto di conformità per gli ascensori, la dichiarazione di conformità dell'impianto di condizionamento (termico), la dichiarazione di conformità dell'impianto antincendio sono riferiti all'intero complesso immobiliare/commerciale denominato "Galileo" e non alla singola unità immobiliare.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

NOTE dal bene n° 19 al bene n°25:

Preventivo per la gestione dal 01/07/2017 al 30/06/2018.

Le spese condominiali sono suddivise in quattro rate annuali con scadenza, per l'anno di gestione indicato, 10/07/2017, 10/10/2017, 10/01/2018, 10/04/2018.

Al 02/05/2018:

- non risultano delibere di lavori straordinari approvati e non ancora eseguiti;

- la società ██████████ per n.17 immobili di sua proprietà, facenti parti del “Centro Commerciale Galileo” , ha un importo totale scaduto per quote di condominio non pagate di euro 12.958,19.

Dal Preventivo per la gestione ordinaria come da delibera assemblea del 26/09/2017, riguardante l'intero centro commerciale, risulta che *“come gli anni precedenti, anche in questa gestione è stato inserito l'importo di €2.500,00 per il “Fondo di Riserva”. Importo che sarà accantonato ogni anno fino a quando l'assemblea non delibererà di smettere.*

██████████
Se il condomino che vende l'unità immobiliare vuole il rimborso della quota parte accantonata, al momento della vendita deve informare l'acquirente dell'esistenza del fondo di riserva e, salvo patto contrario, l'acquirente deve rimborsare l'importo al venditore perché sono soldi che restano a disposizione del condominio per eventuali lavori che l'assemblea andrà a deliberare. L'amministratore non potrà restituire al venditore la quota parte accantonata se non integrata dal nuovo Proprietario.”

Alla data dell'ultimo consuntivo approvato, 30.06.2017, la quota-parte totale del “fondo di riserva” versata dal debitore è di € 6.666,80.

N.B.: è la somma delle quote relative ai n.17 immobili di proprietà del debitore.

Le tabelle relative alle quote spettanti in base ai millesimi di proprietà sono allegate alla presente relazione.

BENE N° 19 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 707,56.

BENE N° 20 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 638,59.

BENE N° 21 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 796,31.

BENE N° 22 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 702,44.

BENE N° 23 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 576,64.

BENE N° 24 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 367,83.

BENE N° 25 - POSTO AUTO UBICATO A CASCINA (PI) - VIA NORVEGIA, PIANO INTERRATO

Totale preventivo annuo: euro 508,31.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Pisa, li 28/05/2018

Il C.T.U.
Ing. Del Punta Alessia

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Il CTU ha ritenuto necessaria la formazione di n.14 Lotti, poiché i beni oggetto di perizia sono ubicati in comuni e provincie diverse, ovvero Vicopisano (PI), Cascina (PI), Fiano Romano (RM) e Ravenna (RA). Inoltre gli immobili ubicati nel comune di Cascina hanno destinazione d'uso diversa e sono immobili fra loro indipendenti pur essendo parte di maggior fabbricato.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti:

LOTTO 12

- **Bene N° 19** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.2) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 5,6,7,8. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 2, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 30.600,00
- **Bene N° 20** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.3) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 3, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 28.800,00
- **Bene N° 21** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.5) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.5 posti auto, identificati con i numeri 15, 16, 17, 18, 19. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 5, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 36.000,00
- **Bene N° 22** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.9) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 32, 33, 34, 35. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e

scala condominiale.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 9, Categoria C6

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Valore di stima del bene: € 33.000,00

- **Bene N° 23** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.10) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.3 posti auto, identificati con i numeri 28, 29, 30. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 10, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 24.000,00
- **Bene N° 24** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.11) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.1 posto auto, identificato con il numero 31. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 11, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 16.200,00
- **Bene N° 25** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.50) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.2 posti auto, identificati con i numeri 20 e 21. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 50, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 18.600,00

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 19 - Posto auto Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato	51,00 mq	600,00 €/mq	€ 30.600,00	100,00	€ 30.600,00
Bene N° 20 - Posto auto Cascina (PI) - Via	48,00 mq	600,00 €/mq	€ 28.800,00	100,00	€ 28.800,00

Norvegia, piano Interrato					
Bene N° 21 - Posto auto Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato	60,00 mq	600,00 €/mq	€ 36.000,00	100,00	€ 36.000,00
Bene N° 22 - Posto auto Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato	55,00 mq	600,00 €/mq	€ 33.000,00	100,00	€ 33.000,00
Bene N° 23 - Posto auto Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato	40,00 mq	600,00 €/mq	€ 24.000,00	100,00	€ 24.000,00
Bene N° 24 - Posto auto Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato	27,00 mq	600,00 €/mq	€ 16.200,00	100,00	€ 16.200,00
Bene N° 25 - Posto auto Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato	31,00 mq	600,00 €/mq	€ 18.600,00	100,00	€ 18.600,00
Valore di stima:					€ 187.200,00

Valore di stima: € 187.200,00

Deprezzamento del 10,00 %

Valore finale di stima: € 168.480,00

Valore finale di stima a base d'asta: € 168.480,00

La stima è eseguita in maniera sintetica-comparativa, rapportata alla superficie lorda, comprensiva di muri perimetrali e tramezzature. Sono considerate la superficie dei singoli vani, la loro disposizione, nonché l'ubicazione dell'immobile, le strutture, le rifiniture e gli impianti, lo stato di conservazione e di manutenzione. I valori di stima e di riferimento sono quelli immobiliari di zona, raffrontati anche con i Borsini Immobiliari della FIMAA Federazione Italiana Mediatori ed Agenti d'Affari, e con le "quotazioni Agenzia del Territorio" rapportati e ponderati con lo specifico caso in esame. Le quotazioni in esame sono state valutate ponderando i dati ufficiali relativi al Borsino immobiliare FIMAA 2012 e le quotazioni dell'Agenzia delle Entrate relativi al secondo semestre del 2017, e il Borsino Immobiliare (maggio 2018) togliendo eventuali valori anomali e ottenendo i seguenti valori medi di mercato
IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI CASCINA
POSTO AUTO:= 600,00 euro/mq.

Per la determinazione del valore finale è stato detratto il 10% dovuto all'assenza di garanzia del bene venduto e per l'assenza di alcune dichiarazioni di conformità degli impianti.

RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO 12

- **Bene N° 19** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.2) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 5,6,7,8. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 2, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.
- **Bene N° 20** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.3) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 3, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.
- **Bene N° 21** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.5) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.5 posti auto, identificati con i numeri 15, 16, 17, 18, 19. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 5, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.
- **Bene N° 22** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.9) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 32, 33, 34, 35. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa

carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 9, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.

- **Bene N° 23** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.10) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.3 posti auto, identificati con i numeri 28, 29, 30. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 10, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.
- **Bene N° 24** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.11) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.1 posto auto, identificato con il numero 31. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 11, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.
- **Bene N° 25** - Posto auto ubicato a Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato
Posti auto (sub.50) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.2 posti auto, identificati con i numeri 20 e 21. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 50, Categoria C6
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Il maggior fabbricato commerciale di cui fa parte l'immobile oggetto di perizia ricade nell'area denominata "38- Zona Produttiva Cascina" e l'edificio è classificato come "aree produttive esistenti (art. 27.1 Regolamento Urbanistico vigente)". Così come si

evince dalla Tav. n. 9 "Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale.

Prezzo finale di stima a base d'asta: € 168.480,00

SCHEMA RIASSUNTIVO
PROCEDURA 18/2017

LOTTO 12 - PREZZO FINALE DI STIMA A BASE D'ASTA: € 168.480,00**IMMOBILE UBICATO IN COMUNE DI CASCINA (PI)**

Bene N° 19 - Posto auto			
Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 2, Categoria C6	Superficie	51,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.2) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 5,6,7,8. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Stato di occupazione:	Libero		

Bene N° 20 - Posto auto			
Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 3, Categoria C6	Superficie	48,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.3) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Stato di occupazione:	Libero		

Bene N° 21 - Posto auto			
--------------------------------	--	--	--

Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 5, Categoria C6	Superficie	60,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.5) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.5 posti auto, identificati con i numeri 15, 16, 17, 18, 19. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Stato di occupazione:	Libero		

Bene N° 22 - Posto auto

Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 9, Categoria C6	Superficie	55,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.9) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.4 posti auto, identificati con i numeri 32, 33, 34, 35. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Stato di occupazione:	Libero		

Bene N° 23 - Posto auto

Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 10, Categoria C6	Superficie	40,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.10) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.3 posti auto, identificati con i numeri 28, 29, 30. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche		

	mediante ascensore e scala condominiale.
Vendita soggetta a IVA:	NO
Stato di occupazione:	Libero

Bene N° 24 - Posto auto			
Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 11, Categoria C6	Superficie	27,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.11) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.1 posto auto, identificato con il numero 31. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Stato di occupazione:	Libero		

Bene N° 25 - Posto auto			
Ubicazione:	Cascina (PI) - Via Norvegia, piano Interrato		
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Posto auto Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 43, Part. 758, Sub. 50, Categoria C6	Superficie	31,00 mq
Stato conservativo:	Il complesso denominato Galileo, di recente costruzione, è in buono stato conservativo. L'unità immobiliare, risulta in buono stato conservativo.		
Descrizione:	Posti auto (sub.50) situati al piano interrato di maggior fabbricato ad uso commerciale/direzionale di tre piani fuori terra ed un piano interrato, fabbricato denominato "Centro Commerciale Galileo". L'immobile è composto da n.2 posti auto, identificati con i numeri 20 e 21. Il piano interrato è adibito a parcheggio e accessibile mediante rampa carrabile che affaccia su pubblica via. Il Parcheggio è accessibile anche mediante ascensore e scala condominiale.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Stato di occupazione:	Libero		