

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 1 UNICO - Corpi A, B, C, D, E ed F**  
Fabbricato sito in Comune di Taibon Agordino, via Campagna, 11 - Fg. 40, p.lla 275 sub 4,6, 7, 8, 9 e 10



**- Viste generali fabbricato corpo 1 Unico -**



**Foto 1. Vista generale fabbricato lato sud ovest**



**Foto 2. Vista generale fabbricato lato ovest**



Foto 3. Vista generale fabbricato lato nord est



Foto 4. Vista generale fabbricato lato sud



Foto 5. Dettaglio ingresso cantina su sottostrada

**SPAZIO LASCIATO VUOTO**




Foto 6. Dettaglio centrale termica (lato nord)



Foto 7. Dettaglio sala compressori

**- Viste interne Autorimessa al PT - CORPO A -**



**- Viste interne Laboratorio al P1 - CORPO B -**



**Foto 10. Vista interna laboratorio**



**Foto 11. Vista interna con dettaglio macchinari**



GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM






Foto 18. Vista interna laboratorio



Foto 19. Localo di accesso alla piattaforma

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM





Foto 20. Locale spogliatoio



Foto 21.W.C.



GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM



**- Viste interne Abitazione al P1 - CORPO C -**



**Foto 22. Ingresso cantina su sottostrada**



**Foto 23. Locale cantina**





Foto 24. Ingresso abitazione



Foto 25. Locale cucina

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM





Foto 26. Locale soggiorno



Foto 27. Locale soggiorno



GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM






Foto 28. W.C.



Foto 29. Camera



Foto 30. Camera da letto



Foto 31. Bagno

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM





Foto 32. Ripostiglio



Foto 33. Camera da letto

**- Viste interne Abitazione al P2-3 - CORPO D -**



**Foto 34. Ingresso**



**Foto 35. Vista locale soggiorno**



Foto 36. Vista locale cucina



Foto 37. Bagno



Foto 38. Camera da letto



Foto 39. Bagno



Foto 40. Ripostiglio



Foto 41. Dettaglio scala su soppalco



Foto 42. Soppalco



Foto 43. Altra vista soppalco



Foto 44. Locale soffitta



Foto 45. Dettaglio vano scala

**- Viste interne Laboratorio al PT - CORPO E -**



**Foto 46. Vista interna laboratorio**



**Foto 47. Vista interna laboratorio**



Foto 48. Vista interna laboratorio



Foto 49. Vista interna laboratorio



Foto 50. Locale mensa



Foto 51. Locale mensa



Foto 52. Locale spogliatoio




Foto 53. Locale WC

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM



**- Viste interne Negozio al PT - CORPO F -**



**Foto 54. Ingresso negozio**



**Foto 55. Vista interna negozio**



Foto 56. Locale W.C.



Foto 57. Locale Magazzino



Foto 58. Locale magazzino.



Foto 59. Locale disimpegno