

Comune		Messina									
N. Scheda	Ubicazione immobile	Stato dell'immobile	Dati castali					Ricadenza Urbanistica	Conformità catastale SI/NO	Classe Energetica	Estremi autorizzazioni edilizie
			Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cons.				
	Via Torrente Trapani	L'interno risulta rustico - i lavori non sono stati ultimati	107	1100	/	D/8	/	C2a	Si	Non si può redigere	C.E n. 89/2005 del 20/05/2005; C.E. in variante n. 92/2011 del 27/07/2011.
Descrizione eventuale opere realizzate in difformità indicando anche il periodo di realizzazione e la data di ultimazione			Estremi eventuali istanze di sanatoria presentate		Possibilità Sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/01 SI/NO		Costi eventuale sanatoria	Vendita in lotti SI/NO	Titolo abilitativo	Titolo di proprietà	
/			/		/		/	No	Agibilità non presente	Atto di acquisto del terreno Rep. 51.422 - Racc. 14.061 - Reg. a Milazzo n. 745 del 21/04/2005	

Note: In merito alla stesura del certificato APE si specifica chge lo stesso non è rilasciabile in quanto l'immobile non risulta ultimato.

Documentazione fotografica immobile

9

