

FOTO 22

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO  
ENTRANDO.



FOTO 23

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO  
VERSO ANGOLO CUCINA.



FOTO 24

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO  
VERSO INGRESSO ALLO STESSO DAL  
DISIMPEGNO (A DESTRA) E VERSO  
ANGOLO CUCINA (SULLO SFONDO).



FOTO 25

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA PARTICOLARE SERRAMENTO  
ESTERNO (PORTA FINESTRA) DEL  
SOGGIORNO CHE COLLEGA AL  
TERRAZZO.



FOTO 26

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA DEL TERRAZZO.



FOTO 27

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA DEL TERRAZZO.



FOTO 28

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA RIPRESA DAL TERRAZZO  
VERSO IL FABBRICATO.

*Con la freccia rossa è indicato porzione del  
sottotetto.*



FOTO 29

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA DEL DISIMPEGNO VERSO  
L'INGRESSO ALL'ABITAZIONE (SULLO  
SFONDO A SINISTRA).



FOTO 30

VISTA VANO SCALA COMUNE DI  
COLLEGAMENTO CON IL SOTTOTETTO.



FOTO 31  
ALTRA VISTA VANO SCALA COMUNE DI COLLEGAMENTO CON IL SOTTOTETTO.



FOTO 32  
VISTA DAL VANO SCALA COMUNE VERSO INGRESSO AL SOTTOTETTO.



FOTO 33  
VISTA PORZIONE COMUNE DEL SOTTOTETTO ENTRANDO.




FOTO 34

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA RIPRESA NEL SOTTOTETTO DI  
PERTINENZA DELL'U.I. OGGETTO DI  
PROCEDURA.



FOTO 35

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOTTOTETTO  
DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 36

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502 (SOTTOTETTO)

VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO DI  
PERTINENZA DELL'U.I. OGGETTO DI  
PROCEDURA.



FOTO 37

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA PORZIONE COMUNE DEL  
SOTTOTETTO VERSO IL VANO SCALA  
COMUNE.



FOTO 38

VISTA RIPRESA VERSO AUTORIMESSA  
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA  
DAL MAPPALE 4385 SUB. 3.



FOTO 39

VISTA INTERNA AUTORIMESSA OGGETTO  
DI PROCEDURA IDENTIFICATA DAL  
MAPPALE 4385 SUB. 3.



FOTO 40

ALTRA VISTA INTERNA AUTORIMESSA  
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA  
DAL MAPPALE 4385 SUB. 3.  
PARETE A SINISTRA ENTRANDO A  
CONFINE CON ALTRA U.I. DI TERZI.



FOTO 41

ALTRA VISTA INTERNA AUTORIMESSA  
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA  
DAL MAPPALE 4385 SUB. 3.  
PARETE A SINISTRA ENTRANDO A  
CONFINE CON ALTRA U.I. DI TERZI E  
SOFFITTO.



FOTO 42

VISTA INTERNA RIPOSTIGLIO/TETTOIA  
UTILIZZATA A LEGNAIA CONTIGUA  
ALL'AUTORIMESSA OGGETTO DI  
PROCEDURA IDENTIFICATA DAL  
MAPPALE 4385 SUB. 3.



# *ALLEGATO B*

*Estratto mappa catastale meccanizzato foglio n°  
9 del Catasto Terreni - Scala 1:2000.*

