



Foto n. 1 – Prospetto su via Cherubini



Foto n. 2 – Dettaglio Prospetto su via Cherubini



Foto n. 3 – Prospetto e ingresso dalla via 41C



Foto n. 4 – Prospetto e ingresso dalla via 41C



Foto n. 5 – Disimpegno condominiale dalla via 41C



Foto n. 6 – Ingresso soggiorno e angolo cottura



Foto n. 7 – Ingresso disimpegno



Foto n. 8 – Ingresso camera



Foto n. 9 – Camera letto



Foto n. 10 – Bagno



Foto n. 11 – Soggiorno angolo cottura



Foto n. 12 – Soggiorno angolo cottura



Foto n. 13 – Terrazzo con copertura



Foto n. 14 – Terrazzo con copertura e accesso al ripostiglio



Foto n. 15 – Particolare della copertura con lastre di amianto



Foto n. 16 – Particola della copertura del terrazzo