

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
COMUNE DI TREIA

EVENTI SISMICI 2016-2017 - Ordinanza commissariale n. 19 /2017

Valutazione preventiva del Livello Operativo

Foglio 105 part. 99

Il Tecnico
Arch.
Stefania Calamante

OGGETTO: SCIA RIPARAZIONE DANNI POST SISMA E MIGLIORAMENTO SISMICO

RICHIEDENTE : BUCCOLINI ROBERTA

INDIRIZZO : VICOLO CAFAGGIO N. 9

TAV. N. 2A PROGETTO ARCHITETTONICO

SCALA 1: 50

DATA: 07/2020

Rev. 02

Studio Tecnico Arch. Stefania Calamante - Piazza Arcangeli n. 6 - Treia - P/ve 01748130430 - stefaniacalamante@hotmail.it
stefania.calamante@archivewordpec.it - tel 0733-215167

REQUISITI AEROILLUMINANTI

si considera anche la superficie della scala

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

Tabella superfici Buccolini Roberto		SU	SI	rapporto si/su>=1/8(1,125)
Piano 1	zona giorno + disimpegno piano Primo	29,76	5,03	0,169018817
	bagno	2,71	0,49	0,180811808
Piano primo	camera	14,50	1,92	0,132413793
	ripostiglio	8,30	0,96	0,115662651
Totale		55,27		

Tutti gli ambienti verificano i requisiti di areazione ed illuminazione naturali ad esclusione del locale ripostiglio, per il quale si richiede deroga in quanto locale non destinato alla permanenza di persone nonché in quanto, trattandosi di un edificio in Centro Storico, la modifica dell'apertura non risulta compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.